四川大学制造科学与工程学院本科课程

《快速原型技术》教学大纲

课程编号: 302102020 **课程类型:** 选修课

Course Code: 302102020 Course Type: Elective

课程名称: 快速原型技术 **授课对象:** 本科三年级学

Course Name: Rapid Prototyping Manufacturing Technology 生

Audience: Junior

学时/学分: 32/2 **授课语言:** 中文

Credit 32/2 Language of Chinese

Hours/Credits Instruction Mandarin

先修课程: 计算机绘图、机械原理、机械设计 **开课院系:** 机械工程系

Prerequisite: Computer graphics, Mechanical Principles, Course offered Department of

Mechanical Design by: Mechanical

Eng.

适用专业: 机械设计制造及其自动化专业

Intended for: Mechanical Design, Manufacturing and

Automation

大纲执笔人: 方辉 **大纲审核人:** 李翔龙

Edited by: Fang Hui Inspected by: Li Xianglong

一、课程简介

快速原型是增材制造(3D 打印)的技术类型之一,是一项综合性、交叉性前沿技术。 作为一种先进制造技术,快速原型技术自 20 世纪 80 年代问世以来发展迅速,并在工程领域 得到广泛应用。该技术利用离散/堆积的原理,由 CAD 模型直接驱动并快速制造任意复杂形 状的零件或零件原型,从而缩短新产品开发的周期。同时,该技术也可广泛应用于教育、培 训、医疗、考古、艺术、创意等产业。

本课程主要讲授快速原型技术的基本原理、典型工艺、主要应用领域及相关关联技术。通过该课程的学习,加强学生对于 CAD/CAM、数控、材料等相关领域知识及其集成应用的理解,并通过课带实验环节培养学生的工程实践能力。

二、学习目标

- 1、能够运用先修的计算机绘图、机械原理和机械设计等课程,建立通过快速原型技术制造的零件模型,并能够针对制造过程和制造结果进行分析;
- 2、能够了解 CAD/CAM、数控技术、材料技术等相关领域知识在快速原型领域的应用, 能够理解快速原型的成型原理和基本实现方法,能够实施快速原型零件的打印实验;
- 3、通过快速原型软、硬件系统的应用,能够了解制造技术的发展趋势以及快速原型技术的优势与局限性;
 - 4、通过课程论文锻炼和培养文字表达能力。

三、学习目标与毕业要求的对应关系

毕业要求	毕业要求指标点	学习目标
平业女 术	平亚安水 頂你点	子刁日你
(2)能够应用数学、自然科学和机	2.1 能够应用数学、自然科学	
械工程科学的基本原理,通过信息检索、	和机械工程科学的基本原理,识别	
文献研究,对机械工程领域设计、制造、	机械工程领域设计、制造、运行中	学习目标 1
运行等方面的复杂工程问题进行识别、	的关键问题与参数;	
表达、分析、评价,并获得有效结论。		
(4)能够基于科学原理并采用科学		
方法,针对机械工程领域设计、制造、	4.2 对于机械工程领域设计、	
运行等方面的复杂工程问题进行研究,	制造、运行中的复杂工程问题,能	学习目标 2
通过设计、实施实验,获取、分析和解	够制定实验流程并实施实验;	子刁日你乙
释数据,获得对机械产品的设计、制造	妙响足关孤伽在开关旭关巡;	
的分析、模拟、验证及优化结论。		
(5)能够选择、使用与开发恰当的		
技术、资源、现代工程工具和信息技术	5.3 能够理解现有现有技术工	
手段和工具,针对机械工程领域设计、	具的局限性,能够理解机械工程领	学习目标 3
制造、运行等方面的复杂工程问题,进	域设计、制造、运行中复杂工程问	子/7日/小3
行建模、预测、模拟与分析,并能够理	题预测与模拟结果的局限性;	
解相关技术工具、解决方案等的局限性。		

(10) 针对机械工程领域设计、制 10.1 能够通过语言、文稿等方 造、运行等复杂工程问题, 能够与业界 式顺畅地表达自己的意愿, 具备人 同行及社会公众进行有效沟通和交流, 际交往能力和基本的外语交流能 **能够撰写机械设计制造领域的报告、设** 力,能够针对机械工程领域设计、 学习目标 4 计文档,进行陈述发言,能够回应指令 制造、运行等方面的复杂工程问题 并清晰表达,具备一定的国际视野,能 与业界同行及社会公众进行有效沟 够在跨文化背景下进行沟通和交流。 通和交流: (12) 了解机械设计制造及其自动 12.1能够了解当前机械设计制 化领域的新理论、新技术及国内外发展 造及其自动化领域的发展状态与发 学习目标3 动态, 具有自主学习和终身学习的意识, 展趋势; 有不断学习和适应发展的能力。

四、教学基本内容

第一章 绪论(2学时)

快速原型制造的概念及相关技术;快速原型技术的原理、特征、发展历史、应用、市场与效益;国内、外研究现状;存在的问题及今后发展方向。

通过对制造技术方法的回顾和分类,引出快速原型制造的概念,使学生了解快速原型技术的原理、特征、发展历史。通过若干个应用实例和数据使学生了解快速原型制造的应用、市场与效益,使学生感受到快速原型制造的重要地位;介绍快速原型制造的相关技术(反求工程、快速制造等)。

基本要求:

了解快速原型制造的概念及相关技术、掌握快速原型技术的原理、特征、发展历史及应用领域。

重点与难点:

快速原型制造的概念、快速原型技术的原理、特征。

本章学习内容对应学习目标 3,支撑毕业要求指标点 5.3 及 12.1。

第二章 快速原型制造工艺(4学时)

快速原型技术的典型工艺(SLA、LOM、FDM、SLS等)的工艺原理、典型设备、成型材料、工艺特点、误差分析和存在的问题。

通过视频等形式形象地讲述快速原型工艺(SLA、LOM、FDM、SLS)的工艺原理、典型设备、成型材料和工艺特点等,使学生对快速原型技术的典型工艺有一个全面而清楚的认识。

基本要求:

要求学生掌握快速原型技术的四种工艺(SLA、LOM、FDM、SLS)的工艺原理、典型设备、成型材料和工艺特点。

重点与难点:

快速原型技术四种典型工艺的工艺原理和特点。

本章学习内容对应学习目标 3, 支撑毕业要求指标点 5.3。

第三章 快速原型工艺的数据处理软件(2学时)

数据处理软件系统结构、CAD与RP的数据接口格式、STL文件、拓扑信息提取和分层处理。

这部分内容是快速原型制造的基础内容。主要讲述数据处理软件系统结构、CAD 与 RP 的数据接口格式、STL 文件、拓扑信息提取和分层处理。

基本要求:

要求学生对快速原型工艺的数据处理有一个整体的认识,了解 CAD 与 RP 的数据接口格式、STL 文件。

重点与难点:

STL 文件格式的规则。

本章学习内容对应学习目标 1,支撑毕业要求指标点 2.1。

第四章 逆向工程技术(4学时)

逆向工程技术的定义、逆向工程技术的工作流程、数据获取方法及设备、数据后处理、 曲线、曲面构建及拟合、常用软件简介。

通过与常用的正向工程技术的比较,引出逆向工程技术的定义和工作流程,使学生了解二者的不同及逆向工程技术的重要作用。详细介绍数据获取的不同方法(接触和非接触式)及设备、数据后处理、曲线、曲面构建及拟合、常用软件简介。

基本要求:使学生了解什么是逆向工程技术,了解数据获取方法及设备,了解曲线、曲面构建及拟合的基本知识、了解逆向工程技术的常用软件。

重点与难点:

逆向工程技术的定义、数据获取的两种基本方法。

本章学习内容对应学习目标 1,支撑毕业要求指标点 2.1。

第五章 快速模具制造技术(2学时)

快速模具制造技术的概念和分类、基于 RP 的快速模具直接制造工艺方法(直接制造木模或树脂模、直接制造金属模具、直接制造铸造用模)、基于 RP 的快速模具间接制造工艺方法(包括注塑模、铸模、电火花加工电极等)。

首先使学生明确快速模具制造技术的概念和分类、然后通过图片和实例向学生介绍典型的基于 RP 的快速模具直接制造工艺方法、基于 RP 的快速模具间接制造工艺方法,使学生了解快速模具制造技术的主要方法及其重要作用。

基本要求:

使学生了解快速模具制造技术的概念和分类、了解基于 RP 的快速模具制造的主要工艺方法。

重点与难点:

快速模具制造技术的概念、基于 RP 的快速模具直接/间接制造工艺的概念。

本章学习内容对应学习目标 1,支撑毕业要求指标点 2.1。

第六章 RE/RP/RT 技术的集成与应用(2学时)

RE/RP/RT 技术的集成原理、集成模式、应用领域及应用案例(产品设计、医疗领域等)。 通过典型应用实例,介绍 RE/RP/RT 技术的集成原理、集成模式和应用领域,重点介绍 产品设计和医疗领域的应用实例。使学生了解和掌握快速原型制造的应用过程和应用形式。

基本要求:

使学生对 RE/RP/RT 技术的集成原理和集成模式有一个全面概括的认识,并了解 RE/RP/RT 技术的主要应用领域。

重点与难点:

RE/RP/RT 技术的主要应用领域。

本章学习内容对应学习目标,支撑毕业要求指标点。

课带实验环节

本课程课带实验包括以下三项主要内容:

1、3D 打印技术基础认知实验

通过本实验,让学生对快速原型技术有一个直观的认知和了解,掌握 3D 打印数据处理软件的使用方法,了解 3D 打印设备基本构成及实现方法,了解 3D 打印设备的实验及维护保养基本常识。

2、逆向工程综合实验

通过本实验,使学生学习三维物体的测量方法,掌握用 Creaform 手持式三维扫描仪测量各种物体的方法,了解测量数据的处理方法,掌握测量数据处理软件 Geomagic 的使用。

3、3D 打印期末考查作业综合实验

在前期建模设计的基础上,通过实验,完成学生独立设计的产品 3D 模型打印及后处理。本实验是对学生一学期来本课程学习效果的检验,同时也是学生一次综合实践的过程,包括产品的设计、建模、数据处理方法、结构工艺性评价、加工(3D 打印)、装配及调试。其完成作品的情况,将作为本课程期末考查成绩的重要组成部分。

五、建议教学进度

第一章	绪论	2 学时
第二章	快速成型制造工艺	8 学时
第三章	快速成型工艺的数据处理软件	4 学时
第四章	逆向工程技术	6 学时
第五章	快速模具制造技术	4 学时
第六章	RE/RP/RT 技术的集成与应用	4 学时
实验环节		4 学时

六、教学策略与方法

- 1、采用多媒体课件和传统教学相结合进行教学,阐述快速原型技术的基本原理和具体的工艺技术,理论联系实际。
 - 2、通过案例分析,使学生能够认识到不同制造技术或制造工艺的特点、优势和不足。
- 3、理论教学与实验训练相结合,使学生能够在分析、研究和使用现代工具等方面,得 到培养和锻炼。

七、考核方式

平时成绩、实验成绩和期末考查成绩综合评价。

八、成绩评定方法

平时成绩占30%,包括多项内容,如出勤、课堂表现及平时作业等;

实验成绩占 20%;

期末考查成绩占50%,期末考查主要指课程论文。

九、教学参考书与其他相关教学资源(如网上教学资源等)

1、王广春、赵国群,《快速成型与快速模具制造技术及其应用》(第2版),北京:机械工业出版社,2010年8月;

- 2、韩霞,杨恩源,《快速成型技术与应用》,北京:机械工业出版社,2012年7月;
- 3、柯映林,《反求工程 CAD 建模理论、方法和系统》,北京:机械工业出版社,2005年7月。